



G101

MARQUAGE : CE

MASQUE ANTI POUSSIÈRE

MATERIAUX : CELLULOSE.

NORMES	EN 149+A1
APPLICATIONS	- Indiqué pour les poudres toxiques, les vapeurs et les poudres à base d'eau. - Pour travailler avec des fibres ou des particules irritantes. Contre l'amiante, le plomb, les vapeurs d'acier et de zinc, le sulfure et l'huile de chrome, le nettoyage des conduites de refroidissement, etc. - Indicated for very fine powders called - DOLOMITE: ideal for exposure to dust of woods.

DÉTAIL

- + Masque FFP3 préformé avec valve expiratoire, jetable.
- + Pad supplémentaire autour du périmètre intérieur : Fournir plus de confort et en ajoutant un renforcement au masque dans la zone de contact avec la peau.
- + Ajustement avec deux sangles élastiques de 1,1 cm de largeur, réglable des deux côtés et relié au masque avec des pièces en plastique.
- + Vanne d'expiration ronde 2.8cm dia.

